

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00065/2022-000 SRP

### 1 - Itens da Licitação

#### 1 - Manutenção e Reparo - Embarcação

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR SIDRONO TRIFASICO  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR SIDRONO TRIFASICO 40 KVA 60 HZ (1800 RPM FP 0,8)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

#### 2 - Manutenção e Reparo - Embarcação

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM REVERSOR MARITIMO ZF W220, REDUÇÃO 3,9 X 1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

#### 3 - Manutenção e Reparo - Embarcação

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE AGUA  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE AGUA COM TUBULAÇÃO, CONEXOES, CURVAS, FLANGES, VALVULAS E ACESSORIOS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

#### 4 - Manutenção e Reparo - Embarcação

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ESGOTO DOS POROES E PRAÇA DE MAQUINA  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ESGOTO DOS POROES E PRAÇA DE MAQUINAS COM TUBULAÇÃO, CONEXOES, CURVAS, FLANGES, VALVULAS E ACESSORIOS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**5 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE AUTONOMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (4)

Grupo: G1

**6 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE ESGOTO PRIMARIO (D=100MM)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (4)

Grupo: G1

**7 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA HIDRAULICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (4)

Grupo: G1

**8 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (4)

Grupo: G1

**9 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (8)

Grupo: G1

**10 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE PINTURA DE ACABAMENTO (OBRAS MORTAS)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1900

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 3800

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (1900)

Grupo: G1

**11 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE PINTURA DE ACABAMENTO (OBRAS VIVAS)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (500)

Grupo: G1

**12 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE PINTURA DE PROTEÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 11600

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5800)

Grupo: G1

**13 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINILICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 410

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (410)

Grupo: G1

**14 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ALTERNADOR - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**15 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ALTERNADOR - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**16 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ANCORA DE 150KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**17 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO FLUTUANTE TIPO Balsa Rígida  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO FLUTUANTE TIPO Balsa Rígida para 12 pessoas Classe III

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**18 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE CHÃO COM 02 PORTAS  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE CHÃO COM 02 PORTAS - CONFECCIONADO EM MDF NAVAL BRANCO DE 15MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA DE 15MM, TAMANHO 1,00x0,45x0,75M (CxPxA)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)

**Grupo:** G1

**19 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE CHÃO COM PRATELEIRAS  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE CHÃO COM PRATELEIRAS - CONFECCIONADO EM MDF NAVAL BRANCO DE 15MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 PORTAS E 01 PRATELEIRA DE 15MM, TAMANHO 1,60x0,80x0,40M (CxAxP)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (30)

Grupo: G1

**20 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMARIO DE SUSPENSO COM 02 PORTAS  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMARIO DE SUSPENSO COM 02 PORTAS - CONFECCIONADO EM MDF NAVAL  
BRANÇO DE 15MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA DE 15MM, TAMANHO 1,20x0,  
35x0,50M (CxPxA)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)

Grupo: G1

**21 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANELITE OU MARMORITE 150X50

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (15)

Grupo: G1

**22 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE 24 VOLTS E 150 AMPERES

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (6)

Grupo: G1

**23 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BELICHE  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BELICHE - MATERIAL EM MDF NAVAL BRANCO DE 25 MM, CARACTERISTICAS  
ADICIONAIS COM ESCADA, TAMANHO 1,60x1,90x0,90M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (24)

Grupo: G1

**24 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMARIO DE CHAO COM 08 GAVETAS -  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMARIO DE CHAO COM 08 GAVETAS - CONFECCIONADO EM MDF BRANCO DE  
15MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 08 GAVETAS COM PUXADORES, TAMANHO 1,60x0,90x0,40M (CxPxA)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (6)

**Grupo:** G1

**25 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BICO INJETOR - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**26 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BICO INJETOR - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**27 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BINOCULO 20X20 WA (PROFISSIONAL)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**28 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOIA SALVA VIDAS CLASSE III COM RETINIDA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**29 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'AGUA - TIPO IAE 4010  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'AGUA - TIPO IAE 4010 (PARA MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**30 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'AGUA - MODELO SU-50 POWER SPEED - 3600 RPM  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'AGUA - MODELO SU-50 POWER SPEED - 3600 RPM (PARA MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**31 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINAS DE MANCAL  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINAS DE MANCAL - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**32 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINAS DE MANCAL - DO MOTOR MWM D2294  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINAS DE MANCAL - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**33 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS E MANCAIS DO LEME

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**34 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUZINA DE SERRAÇÃO A AR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**35 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇOTE - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**36 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇOTE - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (4)

Grupo: G1

**37 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO E TERMINAIS  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO E TERMINAIS (P/ BATERIA DE 24 VOLTS E 150 AMPERES)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

Grupo: G1

**38 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CADEIRA DO COMANDANTE (ESTOFADA E GIRATORIA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1



**39 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE FIBRA PLASTICA DE 500L  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE FIBRA PLASTICA DE 500L, ACESSORIOS E INTLAÇÃO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**40 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTA NAUTICA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**41 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CEAMICA 20X20 CM FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (60)

**Grupo:** G1

**42 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO (SISTEMA DE GOVERNO)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**43 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL COM EXAUSTOR  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL COM EXAUSTOR - MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX,  
TAMANHO 0,80x0,80.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (6)

**Grupo:** G1

**44 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COLETE SALVA-VIDAS (TAM: M, G E EX)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (70)

Grupo: G1

**45 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPASSO PARA NAVEGAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**46 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORDA NYLON TORCIDA AZUL MARITIMA 48MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

Grupo: G1

**47 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORDA NYLON TORCIDA AZUL MARITIMA 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (500)

Grupo: G1

**48 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR - (P/ MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**49 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR P/ MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**50 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX Nº1, COM VALVULA, SIFAO E ENGATE

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)

**Grupo:** G1

**51 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 10 A 50 A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (200)

**Grupo:** G1

**52 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA 35MM  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA 35MM, PAINEL CEGO, MIOLO TIPO COLMEIA COM FORMICA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 180

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 360

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (180)

**Grupo:** G1

**53 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EIXO DA HELICE, EMBUCHAMENTO E ACESSORIOS  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EIXO DA HELICE, EMBUCHAMENTO E ACESSORIOS - EM AÇO FORJADO DE ALTA QUALIDADE (P/ MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**54 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESTANTE VAZADA COM PRATELEIRAS  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESTANTE VAZADA COM PRATELEIRAS - CONFECCIONADO EM MDF NAVAL BRANCO DE 15MM, APLICAÇÃO PARA ALMOXARIFADO, APRESENTAÇÃO 06 PRATELEIRAS FIXAS, TAMANHO 2,10x0,90x0,40 (CxPxA)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**55 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTOR PORTATIL DE CO2 6KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 18

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (18)

**Grupo:** G1

**56 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL/SEPARADOR DE AGUA  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL/SEPARADOR DE AGUA MODELO 100 FH ELEMENTO 2020 PM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (8)

**Grupo:** G1

**57 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMBUSTIVEL/SEPARADOR DE AGUA  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMBUSTIVEL/SEPARADOR DE AGUA MODELO 900 FH ELEMENTO 2040 PM PARA GERADOR

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (8)

**Grupo:** G1

**58 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC (LAMINA EM PVC PARA FORRO (ESPESSURA: 50MM/COMPRIMENTO:  
6,000MM/LARGURA: 100MM)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (500)

**Grupo:** G1

**59 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GERADOR SIDRONO TRIFASICO 40 KVA 60 HZ  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GERADOR SIDRONO TRIFASICO 40 KVA 60 HZ (1800 RPM FP 0,8)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**60 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GUINCHO PARA ANCORA 150 KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**61 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE HELICEEM BRONZE COM 04 PAS, COM PASSE 3,9X1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**62 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE HOLOFOTE DE 10" PERKO COM BASE MEDIA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**63 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE IMPRESSAO DIGITAL  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE IMPRESSAO DIGITAL COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS EXTERNOS COM ONOME DA EMBARCAÇÃO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**64 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE INVERSOR E CARREGADOR DE BATERIA PARA O COMANDO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**65 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JANELA E CAIXILHO PERFIL DE ALUMINIO P/ RECEBER VIDRO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (60)

**Grupo:** G1

**66 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT (PISTAO, CAMISA E ANEIS)-  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT (PISTAO, CAMISA E ANEIS) DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**67 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT (PISTAO, CAMISA E ANEIS)  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT (PISTAO, CAMISA E ANEIS) MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**68 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA (P/ HOLOFOTE DE 10" PERKO COM BASE MEDIA)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (6)

**Grupo:** G1

**69 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE LAVATORIO DE LOUÇA BRANCO SEM COLUNA E ACESSORIOS EM PVC

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)

**Grupo:** G1

**70 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LEME (CONFECCIONADO EM FERRO)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**71 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LIMPADOR DE PARABRISAS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**72 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS EXTERNAS TIPO TARTARUGA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (80)

**Grupo:** G1

**73 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS FLORESCENTES COMPLETAS, COM 2 LAMPADAS 40W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (70)

**Grupo:** G1

**74 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**75 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MADRE DO LEME

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**76 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MANETE DE COMANDO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**77 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO - CONFECCIONADO EM MDF NAVAL BRANCO DE 15 MM,  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 GAVETAS E PUXADORES, TAMANHO 1,20x0,60x0,75 (CxAxP)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (6)

**Grupo:** G1



**78 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS - CONFECÇÃO EM MDF NAVAL DE 25 MM,  
COR BRANCO, TIPO MOVEL, TIPO ASSENTO, TIPO BANCO SEM ENCOSTO, MEDIDAS, MESA 1,40x0,75x0,60 (CxAxP),  
BANCOS 1,30x0,35x0,45

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (6)

**Grupo:** G1

**79 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MODULO DE IDENTIFICAÇÃO DE EMBARCAÇÕES - AIS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**80 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR BOMBA CENTRIFUGA ELETRICO 3 CV (REDE DE INCENDIO)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**81 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE INDUÇÃO ELETRICO TRIFASICO  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE INDUÇÃO ELETRICO TRIFASICO 1 CV (TRANSFERENCIA DE DIESEL)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (8)

**Grupo:** G1

**82 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA (P/ MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**83 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA (P/ MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**84 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANT DO REVERSOR  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANT DO REVERSOR (DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (30)

**Grupo:** G1

**85 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO (P/ MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (16)

**Grupo:** G1

**86 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO-  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO (P/ MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (40)

**Grupo:** G1

**87 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ORBITROL E ACESSORIOS (SISTEMA DE GOVERNO)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**88 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO DE TOMADA UNIVERSAL 127V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (180)

Grupo: G1

**89 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM ELUMINIO TIPO VENEZIANA, SERIE 25

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (120)

Grupo: G1

**90 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO ELETRICO GERAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**91 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS DE REGRAS (EQUIPAMENTO DE NAVEGAÇÃO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**92 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RADIO SOLARA VHF 25 WATTS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**93 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGUA PARA NAVEGAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**94 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**95 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (4)

Grupo: G1

**96 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO IMPERMEAVEL EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (160)

Grupo: G1

**97 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO TERMICO ACUSTICO  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO TERMICO ACUSTICO C/ ISOPOR, COMPENSADO NAVAL E FORMICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (1000)

Grupo: G1

**98 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO TERMICO ACUSTICO C/ MANTA DE LÃ DE VIDRO  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO TERMICO ACUSTICO C/ MANTA DE LÃ DE VIDRO (PARA  
ISOLAMENTO DO TETO DA PRAÇA DE MAQUINAS) ESPESSURA 50 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 170

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 340

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (170)

**Grupo:** G1

**99 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**100 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**101 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SINAL DE PERIGO (DIURNO/NOTURNO)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**102 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SINALIZADOR NAUTICO PARA USO DIURNO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**103 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SINO DE BRONZE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**104 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE ESCAPAMENTO  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE ESCAPAMENTO (P/ MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**105 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE ESCAPAMENTO -  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE ESCAPAMENTO (P/ MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**106 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SONDA DE NAVEGAÇÃO (ECOBATIMETRO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**107 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCO SEM COLUNA COM TORNEIRA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**108 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE HIDRAULICO (SISTEMA DE GOVERNO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**109 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DO LEME

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**110 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (2)

Grupo: G1

**111 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (4)

Grupo: G1

**112 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

Grupo: G1

**113 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VOLANTE DE DIREÇÃO INOX 38 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**114 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ELEMENTO DE BOMBA  
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ELEMENTO DE BOMBA - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (2)

**Grupo:** G1

**115 - Manutenção e Reparo - Embarcação**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ELEMENTO DE BOMBA -DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

**Grupo:** G1

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
2	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
3	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
4	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
5	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
6	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
7	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
8	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
9	Manutenção e Reparo - Embarcação	8	UNIDADE
10	Manutenção e Reparo - Embarcação	1900	UNIDADE
11	Manutenção e Reparo - Embarcação	500	UNIDADE
12	Manutenção e Reparo - Embarcação	5800	UNIDADE
13	Manutenção e Reparo - Embarcação	410	UNIDADE
14	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
15	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
16	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
17	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
18	Manutenção e Reparo - Embarcação	20	UNIDADE
19	Manutenção e Reparo - Embarcação	30	UNIDADE
20	Manutenção e Reparo - Embarcação	20	UNIDADE
21	Manutenção e Reparo - Embarcação	15	UNIDADE
22	Manutenção e Reparo - Embarcação	6	UNIDADE



23	Manutenção e Reparo - Embarcação	24	UNIDADE
24	Manutenção e Reparo - Embarcação	6	UNIDADE
25	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
26	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
27	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
28	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
30	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
31	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
32	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
33	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
34	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
35	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
36	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
37	Manutenção e Reparo - Embarcação	5	UNIDADE
38	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
39	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
40	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
41	Manutenção e Reparo - Embarcação	60	UNIDADE
42	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
43	Manutenção e Reparo - Embarcação	6	UNIDADE
44	Manutenção e Reparo - Embarcação	70	UNIDADE
45	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
46	Manutenção e Reparo - Embarcação	200	UNIDADE
47	Manutenção e Reparo - Embarcação	500	UNIDADE
48	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
49	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
50	Manutenção e Reparo - Embarcação	20	UNIDADE
51	Manutenção e Reparo - Embarcação	200	UNIDADE
52	Manutenção e Reparo - Embarcação	180	UNIDADE
53	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
54	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
55	Manutenção e Reparo - Embarcação	18	UNIDADE
56	Manutenção e Reparo - Embarcação	8	UNIDADE
57	Manutenção e Reparo - Embarcação	8	UNIDADE
58	Manutenção e Reparo - Embarcação	500	UNIDADE
59	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
60	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
61	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
62	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
63	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
64	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
65	Manutenção e Reparo - Embarcação	60	UNIDADE
66	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
67	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
68	Manutenção e Reparo - Embarcação	6	UNIDADE
69	Manutenção e Reparo - Embarcação	20	UNIDADE
70	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
71	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
72	Manutenção e Reparo - Embarcação	80	UNIDADE
73	Manutenção e Reparo - Embarcação	70	UNIDADE
74	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
75	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
76	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
77	Manutenção e Reparo - Embarcação	6	UNIDADE
78	Manutenção e Reparo - Embarcação	6	UNIDADE
79	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
80	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
81	Manutenção e Reparo - Embarcação	8	UNIDADE
82	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
83	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
84	Manutenção e Reparo - Embarcação	30	UNIDADE
85	Manutenção e Reparo - Embarcação	16	UNIDADE
86	Manutenção e Reparo - Embarcação	40	UNIDADE
87	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
88	Manutenção e Reparo - Embarcação	180	UNIDADE

89	Manutenção e Reparo - Embarcação	120	UNIDADE
90	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
91	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
92	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
93	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
94	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
95	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
96	Manutenção e Reparo - Embarcação	160	UNIDADE
97	Manutenção e Reparo - Embarcação	1000	UNIDADE
98	Manutenção e Reparo - Embarcação	170	UNIDADE
99	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
100	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
101	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
102	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
103	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
104	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
105	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
106	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
107	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
108	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
109	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
110	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
111	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE
112	Manutenção e Reparo - Embarcação	100	UNIDADE
113	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
114	Manutenção e Reparo - Embarcação	2	UNIDADE
115	Manutenção e Reparo - Embarcação	4	UNIDADE