



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
C.N.P.J. 13.885.840/0001-20



Ofício n.º 568/2021

São Domingos do Capim/PA, 30 de Novembro de 2021.

A Ilma Sra.  
MARIA JOSÉ BASTOS DO AMARAL  
M/D PRESIDENTE DA CPL/ PMSDC

*Power 14*

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-la encaminho, em anexo, demanda para contratação de empresa especializada para serviços de manutenção e reforma naval para UBS Fluvial e TR, pelo período de 12(doze) meses, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Certo de vossa colaboração e entendimento agradeço.

Cordialmente,

*Sergio Romero de A. Oliveira*  
SERGIO ROMERO DE A. OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Saúde - SDC/PA





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
C.N.P.J. 13.885.840/0001-20



2022.0125001

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 - OBJETO

1.1 - O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para serviços de manutenção e reforma naval para UBS Fluvial desta Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Capim, de acordo com as especificações constantes no anexo I integrante deste documento, pelo período de 12 meses.

### 2 - JUSTIFICATIVA

2.1. É dever do gestor manter em boas condições os bens públicos, para isto, há a necessidade de manutenção e reforma para o bom funcionamento das estruturas e ambientes da UBS Fluvial para atender adequadamente a população ribeirinha deste município.

### 3 - PRAZOS DE EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 – A execução do objeto observará o especificado abaixo:

- a) **Prazo de início dos serviços:** até 10 (dez) dias úteis após o recebimento do pedido, que deverá ser realizado pelo setor responsável em papel timbrado e devidamente assinado pelo gestor municipal, e enviado ao fornecedor por meio físico e/ou eletrônico.
- b) **Prazo de finalização dos serviços:** Este será firmado em comum acordo entre contratante e contratada através de documento, de acordo com o(s) serviço(s) solicitado(s)

### 4 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

São responsabilidades do prestador de serviços:

4.1 – Fornecer o objeto deste Termo de Referência, atendendo os requisitos e observadas as normas constantes deste instrumento e seu Anexo;

4.2 – Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;

4.3 – Cumprir todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;

4.4 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas.

4.5 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde durante a vigência do contrato.

4.6 - Reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, serviço(s) em que se verifiquem a necessidade bem como, providenciar a correção dos mesmos, no prazo cabível sem prejuízos para a contratante.

### 5 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

São responsabilidades da Secretaria Municipal de Saúde:



Sexta Rua, s/n, ALTOS SUPERMERCADO MARCOS - CENTRO  
CEP. 68635-000 – São Domingos do Capim – Pará  
E-mail: [secsaudesdc@gmail.com](mailto:secsaudesdc@gmail.com)



ESTADO DO PARÁ  
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
C.N.P.J. 13.885.840/0001-20



5.1 – Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas no Edital;

5.2 – Rejeitar o(s) objeto(s) cuja(s) especificações não atendam, em qualquer dos itens, aos requisitos mínimos constantes do Anexo I deste Termo de Referência;

5.3 – Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) da contratada, após a efetiva execução dos serviços, observando ainda, as condições estabelecidas no Edital;

5.4 – Designar comissão ou servidor para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo;

5.5 – Notificar a empresa, por escrito, sobre falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

5.6 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

## 6 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

6.1 – Caberá ao servidor designado, rejeitar serviço(s) que não atenda as especificações contidas no edital e seus anexos.

6.2 – A presença da fiscalização da Contratante não omite nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

## 7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas oriundas do futuro contrato correrão por conta da dotação orçamentária exercício 2021 atividade 10.301.0008 2.087 outros programas vinculados ao FNS, classificação econômica 33.90.39.00 outros serviços de Terceiros Pessoa Jurica, subelemento 33.90.39.19 no valor de R\$...

## 8 – DAS PENALIDADES

8.1 – O atraso injustificado na execução do objeto ou do descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA a multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

8.2 – pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções.

a) Advertência;

b) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
C.N.P.J. 13.885.840/0001-20



- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

8.3 – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita as penalidades tratadas nos itens 1 e 2 desta cláusula:

- a) Pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;
- b) Pela recusa em substituir ou corrigir o objeto, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo cabível sem prejuízos para a contratante.

8.4 – Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no capítulo IV da lei nº 8.666/93.

8.5 – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

8.6 – As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública poderão ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
C.N.P.J. 13.885.840/0001-20



## ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1.	Manutenção preventiva de Gerador sídrano trifásico 40 kva 60 hz (1800 rpm fp 0,8)	04 unid. ✓
2.	Manutenção preventiva em Reversor Marítimo ZF W-220, Redução 3,9 x 1	04 unid. ✓
3.	Manutenção preventiva na Rede de água com tubulação, conexões, curvas, flanges, válvulas e acessórios	02 unid. ✓
4.	Manutenção preventiva na Rede de esgoto dos porões e praça de maquinas com tubulação, conexões, curvas, flanges, válvulas e acessórios	04 unid. ✓
5.	Manutenção preventiva na unidade Autônoma de Tratamento de Esgoto	04 unid. ✓
6.	Manutenção preventiva no sistema de Esgoto Primário (d= 100mm)	04 unid. ✓
7.	Manutenção preventiva no sistema hidráulico	04 unid. ✓
8.	Manutenção preventiva para motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM	04 unid. ✓
9.	Manutenção preventiva para motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM	08 unid. ✓
10.	Pintura de acabamento (obras mortas)	1.900 m <sup>2</sup> ✓
11.	Pintura de acabamento (obras vivas)	500 m <sup>2</sup> ✓
12.	Pintura de Proteção	5.800 m <sup>2</sup> ✓
13.	Substituição de Piso vinílico	410 m <sup>2</sup> ✓
14.	<b>Substituição de alternador</b> - do motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM	02 unid. ✓
15.	<b>Substituição de alternador</b> - do motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM	04 unid. ✓
16.	Substituição de ancora de 150 kg	02 unid. ✓
17.	Substituição de aparelho flutuante tipo balsa rígida para 12 pessoas classe III	04 unid. ✓
18.	<b>Substituição de armário de chão com 02 portas</b> - confeccionado em mdf naval de 15 mm, característica adicionais com 02 portas e 01 prateleira de 15 mm, tamanho 1,00x0,45x0,75m (CxPxA).	20 unid. ✓
19.	<b>Substituição de armário de chão com 08 gavetas</b> - confeccionado em mdf branco de 15 mm, característica adicionais com 08 gavetas com puxadores, tamanho 1,60x0,90x0,40 (CxPxA).	06 unid. ✓
20.	<b>Substituição de armário de chão com prateleiras</b> - confeccionado em mdf naval branco de 15 mm, característica adicionais com 04 portas e 01 prateleira de 15 mm, tamanho 1,60x0,80x0,40m (CxAxP).	30 unid. ✓
21.	<b>Substituição de armário suspenso com 02 portas</b> - confeccionado em mdf naval branco de 15 mm, característica adicionais com 02 portas e 01 prateleira de 15 mm, tamanho 1,20x0,35x0,50 m (CxPxA).	20 unid. ✓
22.	Substituição de Bancada em Granelite ou Marmorite 150 x 50	16 unid. ✓
23.	Substituição de Bateria de 24 Volts e 150 Amperes	06 unid. ✓
24.	<b>Substituição de beliche</b> - material em mdf naval branco de 25 mm, característica adicionais com escada, tamanho 1,60x1,90x0,90 m.	24 unid. ✓
25.	<b>Substituição de bico injetor</b> - do motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM	02 jogos ✓

Sexta Rua, s/n, ALTOS SUPERMERCADO MARCOS - CENTRO  
CEP. 68635-000 - São Domingos do Capim - Pará  
E-mail: [secsaudesdc@gmail.com](mailto:secsaudesdc@gmail.com)




ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
C.N.P.J. 13.885.840/0001-20



26.	<b>Substituição de bico injetor</b> - do motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM	04 jogos ✓
27.	Substituição de binóculos 20X20 wa (profissional)	02 unid. ✓
28.	Substituição de Boia salva vidas classe III com retinida	04 unid. ✓
29.	<b>Substituição de bomba d'água</b> - TIPO IAE 4010 (P/ motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)	02 unid. ✓
30.	<b>Substituição de bomba d'água</b> - modelo su – 50, power speed -3600 rpm (P/ motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM)	04 unid. ✓
31.	<b>Substituição de bronzinas de mancal</b> - do motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM	02 jogos ✓
32.	<b>Substituição de bronzinas de mancal</b> - do motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM	04 jogos ✓
33.	Substituição de Buchas e Mancais do Leme	02 unid. ✓
34.	Substituição de Buzina de Serração a Ar	02 unid. ✓
35.	<b>Substituição de cabeçote</b> - do motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM	02 jogos ✓
36.	<b>Substituição de cabeçote</b> - do motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM	04 jogos ✓
37.	Substituição de Cabos e Terminais (p/ bateria de 24 Volts e 150 Amperes)	05 unid. ✓
38.	Substituição de cadeira do comandante (estofada e giratória)	02 unid. ✓
39.	Substituição de Caixa D'água de Fibra Plástica de 500 L, Acessórios e Instalação	04 unid. ✓
40.	Substituição de Carta Náutica	02 unid. ✓
41.	Substituição de Cerâmica 20 x 20 cm fixada com argamassa colante	60 m <sup>2</sup> ✓
42.	Substituição de Cilindro Hidráulico (sistema de governo)	02 unid. ✓
43.	<b>Substituição de coifa industrial com exaustor</b> - material confeccionado em aço inox, tamanho 0,80x0,80.	06 unid. ✓
44.	Substituição de colete salva-vidas (tam. M, G E EX)	70 unid. ✓
45.	Substituição de Compasso para navegação	02 unid. ✓
46.	Substituição de corda nylon torcida azul marítima <b>48mm</b>	200 mts ✓
47.	Substituição de corda nylon torcida azul marítima <b>60mm</b>	500 mts ✓
48.	<b>Substituição de correia alternador</b> - (P/ motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)	02 unid. ✓
49.	<b>Substituição de correia alternador</b> (P/ motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM)	04 unid. ✓
50.	Substituição de Cuba em Aço Inox n°1, com Válvula, Sifão e Engate	20 unid. ✓
51.	Substituição de Disjuntor Termomagnético Tripolar de 10 a 50 A	200 unid. ✓
52.	Substituição de Divisória 35mm, painel cego, miolo tipo colmeia com formica	180 m <sup>2</sup> ✓
53.	<b>Substituição de eixo da hélice, Embuchamento e Acessórios</b> - em aço forjado de alta qualidade (P/ motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)	02 unid. ✓
54.	<b>Substituição de Estante vazada com prateleiras</b> - confeccionado em mdf naval branco de 15 mm, aplicação para almoxarifado, apresentação 06 prateleiras fixas, tamanho 2,10x0,90x0,40 (CxPxA).	02 unid. ✓
55.	Substituição de Extintor portátil de CO <sup>2</sup> 6kg	18 unid. ✓
56.	Substituição de filtro de combustível/ separador de água modelo 100 fh elemento 2020 pm	08 unid. ✓





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
C.N.P.J. 13.885.840/0001-20



57.	Substituição de filtro de combustível/separador de água modelo 900 fh elemento 2040 pm para gerador	08 unid. ✓
58.	Substituição de Forro PVC (Lamina em PVC para forro (espessura: 50mm / comprimento: 6,000mm / largura: 100mm)	500 m <sup>2</sup> ✓
59.	Substituição de Gerador sídrono trifásico 40 kva 60 hz (1800 rpm fp 0,8)	02 unid. ✓
60.	Substituição de Guincho para ancora 150 kg	02 unid. ✓
61.	Substituição de Hélice em Bronze com 04 pás, com passe 3,9 x 1	02 unid. ✓
62.	Substituição de Holofote de 10" PERKO com base média	02 unid. ✓
63.	Substituição de Impressão digital com aplicação de adesivos externos com o nome da embarcação	02 unid. ✓
64.	Substituição de Inversor e Carregador de Bateria para o Comando	02 unid. ✓
65.	Substituição de Janela e Caixilho Perfil de Alumínio para receber vidro	60 m <sup>2</sup> ✓
66.	<b>Substituição de Kit (Pistão, camisa e anéis) - do motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM</b>	02 unid. ✓
67.	<b>Substituição de Kit (Pistão, camisa e anéis) motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM</b>	04 unid. ✓ 081824
68.	<b>Substituição de lâmpada (P/ Holofote de 10" PERKO com base média)</b>	06 unid. ✓
69.	Substituição de Lavatório de Louça Branco sem Coluna e Acessórios em PVC	20 unid. ✓
70.	Substituição de Leme (confeccionado em ferro)	02 unid. ✓
71.	Substituição de Limpador de Parabrisas	04 unid. ✓
72.	Substituição de Luminárias Externas Tipo Tartaruga	80 unid. ✓
73.	Substituição de Luminárias fluorescente Completas, com 2 Lâmpadas de 40W	70 unid. ✓
74.	Substituição de Luzes de Navegação Homologadas	02 unid. ✓
75.	Substituição de Madre do Leme	02 unid. ✓
76.	Substituição de Manete de Comando	02 unid. ✓
77.	<b>Substituição de Mesa de escritório - confeccionado em mdf naval branco de 15 mm, características adicionais com 04 gavetas e puxadores, tamanho 1,20x0,60x0,75 (CxAxP)</b>	06 unid. ✓
78.	<b>Substituição de Mesa para refeitório com bancos - confecção em mdf naval de 25 mm, cor branco, tipo móvel, tipo assento, banco sem encosto, medidas, mesa 1,40x0,75x0,60 (CxAxP), bancos 1,30x0,35x0,45.</b>	06 unid. ✓
79.	Substituição de Modulo de Identificação de Embarcações - AIS	02 conj. ✓
80.	Substituição de Motor bomba centrifuga elétrico 3 cv (rede de incêndio)	02 unid. ✓
81.	Substituição de Motor de indução elétrico trifásico 1 cv (transferência de diesel)	08 unid. ✓
82.	Substituição de Motor de partida (P/ motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)	02 unid. ✓
83.	Substituição de Motor de partida (P/ motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM)	04 unid. ✓
84.	Substituição de óleo lubrificante do Reversor (do motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)	30 unid. ✓
85.	<b>Substituição de óleo lubrificante e Filtro (P/ motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)</b>	16 unid. ✓
86.	<b>Substituição de óleo lubrificante e Filtro (P/ motor MWM D2294 GG/IND</b>	40 unid. ✓



ESTADO DO PARÁ

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
C.N.P.J. 13.885.840/0001-20



	1800 RPM)	
87.	Substituição de Orbitrol e Acessórios (sistema de governo)	02 unid. ✓
88.	Substituição de Ponto de Tomada Universal 127 v	180 unid. ✓
89.	Substituição de Porta de Abrir em alumínio tipo veneziana, serie 25	120 m <sup>2</sup> ✓
90.	Substituição de Quadro Elétrico Geral	02 unid. ✓
91.	Substituição de Quadros de Regras (equipamento de navegação)	02 conj. ✓
92.	Substituição de Rádio Solara VHF 25 Watts	02 unid. ✓
93.	Substituição de Régua para navegação	02 unid. ✓
94.	<b>Substituição de retentores</b> - do motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM	02 jogos ✓
95.	<b>Substituição de retentores</b> - do motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM	04 jogos ✓
96.	Substituição de Revestimento impermeável em alumínio composto (ACM)	160 m <sup>2</sup> ✓
97.	Substituição de Revestimento térmico Acústico c/isopor, compensado naval e formica	1.000 m <sup>2</sup> ✓
98.	Substituição de Revestimento térmico Acústico com manta de lã de vidro (para isolamento do teto da praça de maquinas) espessura 50 mm	170 m <sup>2</sup> ✓
99.	<b>Substituição de rolamentos</b> - do motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM	02 jogos ✓
100.	<b>Substituição de rolamentos</b> - do motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM	04 jogos ✓
101.	Substituição de Sinal de perigo (diurno/noturno)	04 unid. ✓
102.	Substituição de Sinalizador náutico para uso diurno	04 unid. ✓
103.	Substituição de Sino de Bronze	02 unid. ✓
104.	<b>Substituição de sistema de escapamento</b> (P/ motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)	02 unid. ✓
105.	<b>Substituição de sistema de escapamento</b> (P/ motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM)	02 unid. ✓
106.	Substituição de Sonda de Navegação (Ecobatímetro)	02 unid. ✓
107.	Substituição de Tanque de Louça branco sem coluna com torneira	02 unid. ✓
108.	Substituição de Tanque Hidráulico (sistema de governo)	02 unid. ✓
109.	Substituição de Tubo do Leme	02 unid. ✓
110.	<b>Substituição de válvulas</b> - do motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM	02 jogos ✓
111.	<b>Substituição de válvulas</b> - do motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM	04 jogos ✓
112.	Substituição de Vidro Temperado Incolor de 6 mm	100 m <sup>2</sup> ✓
113.	Substituição de Volante de Direção Inox 38 cm	02 unid. ✓
114.	<b>Substituição do elemento de bomba</b> - do motor MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM	02 unid. ✓
115.	<b>Substituição do elemento de bomba</b> - do motor MWM D2294 GG/IND 1800 RPM	04 unid. ✓

  
SERGIO ROMERO DE A. OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Saúde - SDC/PA