



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

Termo de Adjudicação do Pregão

Nº 00065/2022 (SRP)

Às 15:39 horas do dia 06 de outubro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00065/2022, referente ao Processo nº 9/2022-0004, o Pregoeiro, Sr(a) MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 694.852,2300

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 1 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 2 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 3 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 4 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 5 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 6 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 7 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 8 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 9 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 10 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 11 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 12 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 13 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 14 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 15 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 16 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 17 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 18 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 19 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 20 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 21 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 22 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 23 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 24 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 25 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 26 - Manutenção e Reparo - Embarcação

- 73 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 74 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 75 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 76 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 77 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 78 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 79 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 80 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 81 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 82 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 83 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 84 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 85 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 86 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 87 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 88 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 89 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 90 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 91 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 92 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 93 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 94 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 95 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 96 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 97 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 98 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 99 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 100 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 101 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 102 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 103 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 104 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 105 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 106 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 107 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 108 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 109 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 110 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 111 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 112 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 113 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 114 - Manutenção e Reparo - Embarcação
- 115 - Manutenção e Reparo - Embarcação

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR SIDRONO TRIFASICO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR SIDRONO TRIFASICO 40 KVA 60 HZ (1800 RPM FP 0,8)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.268,7200

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM REVERSOR MARITIMO ZF W220, REDUÇÃO 3,9 X 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.598,2900

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE AGUA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE AGUA COM TUBULAÇÃO, CONEXOES, CURVAS, FLANGES, VALVULAS E ACESSORIOS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 694,3700

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ESGOTO DOS POROES E PRAÇA DE MÁQUINA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE DE ESGOTO DOS POROES E PRAÇA DE MÁQUINAS COM TUBULAÇÃO, CONEXOES, CURVAS, FLANGES, VALVULAS E ACESSORIOS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 903,6300

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 5 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE AUTONOMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.028,3500

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 6 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE ESGOTO PRIMARIO (D=100MM)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.028,3500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 7 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA HIDRAULICO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.210,4400**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 8 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.513,9200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 9 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.513,9200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 10 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE PINTURA DE ACABAMENTO (OBRAS MORTAS)

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.900
Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,7200
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 11 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação
Descrição Complementar: SERVIÇO DE PINTURA DE ACABAMENTO (OBRAS VIVAS)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,7200
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 12 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação
Descrição Complementar: SERVIÇO DE PINTURA DE PROTEÇÃO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5.800
Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,7200
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 13 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação
Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINILICO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 410
Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,0200
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 14 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação
Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ALTERNADOR - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.704,4100
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 15 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ALTERNADOR - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.452,1200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 16 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ANCORA DE 150KG**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.247,9300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 17 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO FLUTUANTE TIPO Balsa Rígida SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO FLUTUANTE TIPO Balsa Rígida para 12 pessoas Classe III**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 982,2500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 18 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMARIO DE CHAO COM 02 PORTAS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMARIO DE CHAO COM 02 PORTAS - CONFECCIONADO EM MDF NAVAL BRANCO DE 15MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA DE 15MM, TAMANHO 1,00x0,45x0,75M (CxPxA)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 216,6700**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 19 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMARIO DE CHAO COM PRATELEIRAS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMARIO DE CHAO COM PRATELEIRAS - CONFECCIONADO EM MDF NAVAL BRANCO DE 15MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 PORTAS E 01 PRATELEIRA DE 15MM, TAMANHO 1,60x0,80x0,40M (CxAxP)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 30
Valor Máximo Aceitável: R\$ 139,3300
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 20 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMARIO DE SUSPENSO COM 02 PORTAS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMARIO DE SUSPENSO COM 02 PORTAS - CONFECCIONADO EM MDF NAVAL BRANCO DE 15MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA DE 15MM, TAMANHO 1,20x0,35x0,50M (CxPxA)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 156,6700

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 21 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANELITE OU MARMORITE 150X50

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 167,6700

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 22 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE 24 VOLTS E 150 AMPERES

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 175,7300

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 23 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BELICHE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BELICHE - MATERIAL EM MDF NAVAL BRANCO DE 25 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ESCADA, TAMANHO 1,60x1,90x0,90M

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 116,8400

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 24 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMARIO DE CHAO COM 08 GAVETAS - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ARMARIO DE CHAO COM 08 GAVETAS - CONFECCIONADO EM MDF BRANCO DE 15MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 08 GAVETAS COM PUXADORES, TAMANHO 1,60x0,90x0,40M (CxPxA)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 123,5300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 25 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BICO INJETOR - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 432,1200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 26 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BICO INJETOR - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 516,9400**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 27 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BINOCULO 20X20 WA (PROFISSIONAL)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 179,5100**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 28 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOIA SALVA VIDAS CLASSE III COM RETINIDA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 211,1700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 29

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'AGUA - TIPO IAE 4010 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'AGUA - TIPO IAE 4010 (PARA MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 126,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:06:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 30 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'AGUA - MODELO SU-50 POWER SPEED - 3600 RPM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'AGUA - MODELO SU-50 POWER SPEED - 3600 RPM (PARA MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 126,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 31 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINAS DE MANCAL SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINAS DE MANCAL - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 437,1000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 32 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINAS DE MANCAL - DO MOTOR MWM D2294 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BRONZINAS DE MANCAL - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 437,1000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 33 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS E MANCAIS DO LEME**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 208,2300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 34 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUZINA DE SERRAÇÃO A AR**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 117,3000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 35 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇOTE - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 532,8200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 36 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇOTE - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 532,8200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 37 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO E TERMINAIS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO E TERMINAIS (P/ BATERIA DE 24 VOLTS E 150 AMPERES)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 126,2000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 38 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CADEIRA DO COMANDANTE (ESTOFADA E GIRATORIA)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 130,2000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 39 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE FIBRA PLASTICA DE 500L SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE FIBRA PLASTICA DE 500L, ACESSORIOS E INTLAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 126,2000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 40 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTA NAUTICA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 437,1000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 41 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CEAMICA 20X20 CM FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 34,1100**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 42 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO (SISTEMA DE GOVERNO)

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 349,8100
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 43 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação
Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL COM EXAUSTOR SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL COM EXAUSTOR - MATERIAL CONFECIONADO EM AÇO INOX, TAMANHO 0,80x0,80.

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R\$ 347,7200
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 44 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação
Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COLETE SALVA-VIDAS (TAM: M, G E EX)

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 70
Valor Máximo Aceitável: R\$ 90,6200
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 45 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação
Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPASSO PARA NAVEGAÇÃO

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 257,4000
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 46 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação
Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORDA NYLON TORCIDA AZUL MARITIMA 48MM

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200
Valor Máximo Aceitável: R\$ 34,1100
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 47 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORDA NYLON TORCIDA AZUL MARITIMA 60MM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 34,1100**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 48 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR - (P/ MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 126,2000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 49 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR P/ MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 126,2000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 50 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX Nº1, COM VALVULA, SIFAO E ENGATE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 124,6600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 51 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 10 A 50 A**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 133,0900**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 52 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA 35MM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DIVISORIA 35MM, PAINEL CEGO, MIOLO TIPO COLMEIA COM FORMICA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 180

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 109,4900

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 53 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EIXO DA HELICE, EMBUCHAMENTO E ACESSORIOS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EIXO DA HELICE, EMBUCHAMENTO E ACESSORIOS - EM AÇO FORJADO DE ALTA QUALIDADE (P/ MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 494,8000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 54 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESTANTE VAZADA COM PRATELEIRAS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESTANTE VAZADA COM PRATELEIRAS - CONFECCIONADO EM MDF NAVAL BRANCO DE 15MM, APLICAÇÃO PARA ALMOXARIFADO, APRESENTAÇÃO 06 PRATELEIRAS FIXAS, TAMANHO 2,10x0,90x0,40 (CxPxA)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 188,2700

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 55 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTOR PORTATIL DE CO2 6KG

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 62,4000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 56 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL/SEPARADOR DE AGUA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL/SEPARADOR DE AGUA MODELO 100 FH ELEMENTO 2020 PM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 126,2000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 57 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMBUSTIVEL/SEPARADOR DE AGUA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMBUSTIVEL/SEPARADOR DE AGUA MODELO 900 FH ELEMENTO 2040 PM PARA GERADOR**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 126,2000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 58 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC (LAMINA EM PVC PARA FORRO (ESPESSURA: 50MM/COMPRIMENTO: 6,000MM/LARGURA: 100MM)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 57,6400**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 59 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GERADOR SIDRONO TRIFASICO 40 KVA 60 HZ SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GERADOR SIDRONO TRIFASICO 40 KVA 60 HZ (1800 RPM FP 0,8)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.238,7900**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 60 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GUINCHO PARA ANCORA 150 KG**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 349,8100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 61 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE HELICEEM BRONZE COM 04 PAS, COM PASSE 3,9X1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 680,4900

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 62 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE HOLOFOTE DE 10" PERKO COM BASE MEDIA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 132,1500

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 63 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE IMPRESSAO DIGITAL SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE IMPRESSAO DIGITAL COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS EXTERNOS COM ONOME DA EMBARCAÇÃO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 352,1500

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 64 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE INVERSOR E CARREGADOR DE BATERIA PARA O COMANDO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 541,1000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 65 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JANELA E CAIXILHO PERFIL DE ALUMINIO P/ RECEBER VIDRO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Valor Máximo Aceitável: R\$ 52,3700

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 66 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT (PISTAO, CAMISA E ANEIS)- SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT (PISTAO, CAMISA E ANEIS) DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.647,8100

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 67 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT (PISTAO, CAMISA E ANEIS) SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT (PISTAO, CAMISA E ANEIS) MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.647,8100

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 68 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA (P/ HOLOFOTE DE 10" PERKO COM BASE MEDIA)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 56,7400

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 69 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE LAVATORIO DE LOUÇA BRANCO SEM COLUNA E ACESSÓRIOS EM PVC

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 266,6100

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 70 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LEME (CONFECCIONADO EM FERRO)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 534,9800**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 71 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LIMPADOR DE PARABRISAS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 109,4900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 72 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS EXTERNAS TIPO TARTARUGA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 34,1100**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 73 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS FLORESCENTES COMPLETAS, COM 2 LAMPADAS 40W**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 34,1100**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 74 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 56,7400
Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 75 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MADRE DO LEME

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 253,2800

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 76 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MANETE DE COMANDO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 221,0300

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 77 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO - CONFECIONADO EM MDF NAVAL BRANCO DE 15 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 04 GAVETAS E PUXADORES, TAMANHO 1,20x0,60x0,75 (CxAxP)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 109,4900

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 78 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS - CONFECÇÃO EM MDF NAVAL DE 25 MM, COR BRANCO, TIPO MOVEL, TIPO ASSENTO, TIPO BANCO SEM ENCOSTO, MEDIDAS, MESA 1,40x0,75x0,60 (CxAxP), BANCOS 1,30x0,35x0,45

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 109,4900

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 79 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO DE IDENTIFICAÇÃO DE EMBARCAÇÕES - AIS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 190,4500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 80 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR BOMBA CENTRIFUGA ELETRICO 3 CV (REDE DE INCENDIO)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 365,8900**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 81 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE INDUÇÃO ELETRICO TRIFASICO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE INDUÇÃO ELETRICO TRIFASICO 1 CV (TRANSFERENCIA DE DIESEL)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 365,8900**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 82 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA (P/ MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 601,8600**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 83 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA (P/ MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 601,8600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 84 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANT DO REVERSOR SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANT DO REVERSOR (DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 198,8900

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 85 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO (P/ MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 16

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 190,4500

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 86 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO- SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO (P/ MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 190,4500

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 87 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ORBITROL E ACESSORIOS (SISTEMA DE GOVERNO)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 190,4500

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 88 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO DE TOMADA UNIVERSAL 127V

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 180

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,8900

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 89 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM ELUMINIO TIPO VENEZIANA, SERIE 25

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 120

Valor Máximo Aceitável: R\$ 62,4000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 90 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO ELETRICO GERAL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 508,7700

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 91 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS DE REGRAS (EQUIPAMENTO DE NAVEGAÇÃO)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 384,1200

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 92 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RADIO SOLARA VHF 25 WATTS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 416,7600

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 93 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGUA PARA NAVEGAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 347,7200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 94 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 601,8600**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 95 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 601,8600**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 96 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO IMPERMEAVEL EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 89,5200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 97 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção e Reparo - Embarcação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO TERMICO ACUSTICO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO TERMICO ACUSTICO C/ ISOPOR, COMPENSADO NAVAL E FORMICA**Tratamento Diferenciado:** -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 89,5200

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 98 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO TERMICO ACUSTICO C/ MANTA DE LÃ DE VIDRO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO TERMICO ACUSTICO C/ MANTA DE LÃ DE VIDRO (PARA ISOLAMENTO DO TETO DA PRAÇA DE MAQUINAS) ESPESSURA 50 MM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 170

Valor Máximo Aceitável: R\$ 89,5200

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 99 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 494,8000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 100 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 494,8000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 101 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SINAL DE PERIGO (DIURNO/NOTURNO)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 107,7000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Cancelado no julgamento 06/10/2022 15:05:20 Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 102 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SINALIZADOR NAUTICO PARA USO DIURNO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 107,7000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 103 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SINO DE BRONZE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 126,2000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 104 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE ESCAPAMENTO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE ESCAPAMENTO (P/ MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 494,8000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 105 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE ESCAPAMENTO - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE ESCAPAMENTO (P/ MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 494,8000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 106 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SONDA DE NAVEGAÇÃO (ECOBATIMETRO)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 494,8000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 107 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCO SEM COLUNA COM TORNEIRA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 207,1700

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 108 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE HIDRAULICO (SISTEMA DE GOVERNO)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 494,8000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 109 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DO LEME

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 439,1900

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 110 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 439,1900

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 111 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS - DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 439,1900

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 112 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 130,2000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 113 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VOLANTE DE DIREÇÃO INOX 38 CM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 130,2000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 114 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ELEMENTO DE BOMBA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ELEMENTO DE BOMBA - DO MOTOR MWM 6.10TCA GG/IND 2500 RPM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 439,1900

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Item: 115 - Grupo 1

Descrição: Manutenção e Reparo - Embarcação

Descrição Complementar: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ELEMENTO DE BOMBA -DO MOTOR MWM D2294 GG/IND 1800 RPM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 439,1900

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/10/2022 15:05:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Itens restô fracassado.

Fim do documento